



Asbestinventaris : Document A

Samenvatting per constructie-eenheid

Hoofdcode bezetter : 10

Naam bezetter : FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

Complexnummer : 411195

Constructie-eenheid : A

Naam complex : SITE VOORMALIGE RIJKSWACHTBRIGADE

Adres : DOKTER JULES PERSYNPLEIN
Postcode : 9185

Nummer : 3
Plaats : WACHTEBEKE

Evaluatie

Beoordeeld door : Ecolas NV <input checked="" type="checkbox"/> Volledig	op : 1998 11 03	1
Beoordeeld door : Ecolas NV <input checked="" type="checkbox"/> Volledig	op : 1998 11 03	2



Asbestinventaris : Document A

Samenvatting per constructie-eenheid

Hoofdcod bezetter : 10

Naam bezetter : FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

Complexnummer : 411195

Constructie-eenheid : A

Naam complex : SITE VOORMALIGE RIJKSWACHTBRIGADE

Adres : DOKTER JULES PERSYNPLEIN

Nummer : 3

Postcode : 9185

Plaats : WACHTEBEKE

Algemeen overzicht van asbesttoepassingen of van asbesthoudende materialen

Gekoppeld

Zeker

<u>Toepassing</u>	<u>Intact</u>	<u>Opmerking</u>
-------------------	---------------	------------------

Gekoppeld

Zeker

<u>Toepassing</u>	<u>Intact</u>	<u>Opmerking</u>
2	<input type="checkbox"/>	

Gekoppeld

Zeker

<u>Toepassing</u>	<u>Intact</u>	<u>Opmerking</u>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	



Asbestinventaris : Document A

Selectiecriteria

Complex

Regionale dienst: 34 : VLAANDEREN REGIO WEST

Complexnummer: 411195

Parameters

actuele gegevens: Ja



Asbestinventaris : Document B

Asbesttoepassing

Hoofdcode bezetter : 10
Complexnummer : 411195
Constructie-eenheid : A
Volgnummer asbesttoepassing : 1
Omschrijving toepassing : ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN

Omschrijving

Handelsmerk van het produkt :
Datum eerste beoordeling : 1998 11 03

Volledig

Zeker

Analyse uitgevoerd

Datum van de analyse : 1999 01 29
Geanalyseerd door : FIBRECOUNT N.V.
Referentienr. analyse : 1

Categorie van de asbesttoepassing

Code categorie

Toestand van het materiaal

Beschadigd

Broos

Brokkelig

Opmerking :

Aard van het gebruikte asbest

Serpentijnen

Amfibolen

Chrysotiel

Amosiet
 Crocidoliet
 Anthophylliet

Tremoliet
 Actinoliet

Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot het vrijkomen van asbestvezels

Onderhoudswerken

Boren, zagen, kappen

Afbraak

Andere :



Asbestinventaris : Document B

Asbesttoepassing

Hoofdcode bezetter : 10
Complexnummer : 411195
Constructie-eenheid : A
Volgnummer asbesttoepassing : 1
Omschrijving toepassing : ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN

Lokaal

Verdieping	Lokaal	Gebruik van het lokaal	Hoeveelheid	Eenheid
000	1	53 andere	20.00	m2
000	18	35 woonvertrek	10.00	m2
000	7	35 woonvertrek	14.00	m2
001	17	35 woonvertrek	10.00	m2
001	18	35 woonvertrek	4.00	m2
001	19	35 woonvertrek	4.00	m2
001	20	35 woonvertrek	6.00	m2
001	V02	35 woonvertrek	4.00	m2



Asbestinventaris : Document B

Asbesttoepassing

Hoofdcode bezetter : 10
Complexnummer : 411195
Constructie-eenheid : A
Volgnummer asbesttoepassing : 2
Omschrijving toepassing : ASBESTKOORD

Omschrijving

Handelsmerk van het produkt :
Datum eerste beoordeling : 1998 11 03

Volledig

Zeker

Analyse uitgevoerd

Datum van de analyse : 1999 01 29
Geanalyseerd door : FIBRECOUNT N.V.
Referentienr. analyse : 2

Categorie van de asbesttoepassing

Code categorie

Toestand van het materiaal

Beschadigd

Broos

Brokkelig

Opmerking :

Aard van het gebruikte asbest

Serpentijnen

Amfibolen

Chrysotiel

Amosiet
 Crocidoliet
 Anthophylliet

Tremoliet
 Actinoliet

Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot het vrijkomen van asbestvezels

Onderhoudswerken

Boren, zagen, kappen

Afbraak

Andere : Aanstoten



Asbestinventaris : Document B

Asbesttoepassing

Hoofdcode bezetter : 10
Complexnummer : 411195
Constructie-eenheid : A
Volgnummer asbesttoepassing : 2
Omschrijving toepassing : ASBESTKOORD

Lokaal

Verdieping	Lokaal	Gebruik van het lokaal	Hoeveelheid	Eenheid
000	9	48 stookplaats	0.00	m



Asbestinventaris : Document B

Selectiecriteria

Complex

Regionale dienst: 34 : VLAANDEREN REGIO WEST

Complexnummer: 411195

Parameters

actuele gegevens: Ja



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constuctie-eenheid : A
Nr. verdieping : 000
Nr. lokaal : 1
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
Graad van degradatie : Geen	Geen
Bereikbare voorwerpen in buurt : > 1,5m	> 1,5m
Bereikbaarheid : Niet	Gemakkelijk
Kans op trillingen : Geen	Geen
Handelingen in onmiddellijke nabijheid : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
Gebruik van het lokaal : Onregelmatig	
Afzondering : Geventileerd	
Concentratie vezels : 1% < C < 50%	
Afwerking vloer : Oneffen	
Afwerking wanden-plafond : Oneffen	
Aard van de uitvoering : Asbestcement	
Adhesie aan drager : Goed	/ Goed
Aard van het gebruikte asbest : [X] Serpentina [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 32.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 32.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constuctie-eenheid : A
Nr. verdieping : 000
Nr. lokaal : 18
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
Graad van degradatie : Geen	Geen
Bereikbare voorwerpen in buurt : > 1,5m	> 1,5m
Bereikbaarheid : Niet	Gemakkelijk
Kans op trillingen : Geen	Geen
Handelingen in onmiddellijke nabijheid : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
Gebruik van het lokaal : Onregelmatig	
Afzondering : Geventileerd	
Concentratie vezels : 1% < C < 50%	
Afwerking vloer : Oneffen	
Afwerking wanden-plafond : Oneffen	
Aard van de uitvoering : Asbestcement	
Adhesie aan drager : Goed	/ Goed
Aard van het gebruikte asbest : [X] Serpentine [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 32.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 32.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constuctie-eenheid : A
Nr. verdieping : 000
Nr. lokaal : 7
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
<i>Graad van degradatie</i> : Geen	Geen
<i>Bereikbare voorwerpen in buurt</i> : > 1,5m	> 1,5m
<i>Bereikbaarheid</i> : Niet	Gemakkelijk
<i>Kans op trillingen</i> : Geen	Geen
<i>Handelingen in onmiddellijke nabijheid</i> : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
<i>Gebruik van het lokaal</i> : Onregelmatig	
<i>Afzondering</i> : Geventileerd	
<i>Concentratie vezels</i> : 1% < C < 50%	
<i>Afwerking vloer</i> : Oneffen	
<i>Afwerking wanden-plafond</i> : Oneffen	
<i>Aard van de uitvoering</i> : Asbestcement	
<i>Adhesie aan drager</i> : Goed	/ Goed
<i>Aard van het gebruikte asbest</i> : [X] Serpentina [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 32.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 32.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constuctie-eenheid : A
Nr. verdieping : 000
Nr. lokaal : 9
Volgnummer asbesttoepassing : 2

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
<i>Graad van degradatie</i> : Beperkt	Beperkt
<i>Bereikbare voorwerpen in buurt</i> : > 1,5m	> 1,5m
<i>Bereikbaarheid</i> : Niet	Gemakkelijk
<i>Kans op trillingen</i> : Geen	Geen
<i>Handelingen in onmiddellijke nabijheid</i> : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
<i>Gebruik van het lokaal</i> : Onregelmatig	
<i>Afzondering</i> : Geventileerd	
<i>Concentratie vezels</i> : C > 50%	
<i>Afwerking vloer</i> : Oneffen	
<i>Afwerking wanden-plafond</i> : Oneffen	
<i>Aard van de uitvoering</i> : Zachte asbestplaat ruw	
<i>Adhesie aan drager</i> : Middelmatig	/ Middelmatig
<i>Aard van het gebruikte asbest</i> : <input checked="" type="checkbox"/> Serpentinaenen <input type="checkbox"/> Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering :
Commentaar :
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 0.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 0.00
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 0.00

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constructie-eenheid : A
Nr. verdieping : 001
Nr. lokaal : 17
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
<i>Graad van degradatie</i> : Geen	Geen
<i>Bereikbare voorwerpen in buurt</i> : > 1,5m	> 1,5m
<i>Bereikbaarheid</i> : Niet	Gemakkelijk
<i>Kans op trillingen</i> : Geen	Geen
<i>Handelingen in onmiddellijke nabijheid</i> : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
<i>Gebruik van het lokaal</i> : Onregelmatig	
<i>Afzondering</i> : Semi-geventileerd	
<i>Concentratie vezels</i> : 1% < C < 50%	
<i>Afwerking vloer</i> : Ruw	
<i>Afwerking wanden-plafond</i> : Ruw	
<i>Aard van de uitvoering</i> : Asbestcement	
<i>Adhesie aan drager</i> : Goed	/ Goed
<i>Aard van het gebruikte asbest</i> : [X] Serpentina [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 37.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 37.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constuctie-eenheid : A
Nr. verdieping : 001
Nr. lokaal : 18
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
<i>Graad van degradatie</i> : Geen	Geen
<i>Bereikbare voorwerpen in buurt</i> : > 1,5m	> 1,5m
<i>Bereikbaarheid</i> : Niet	Gemakkelijk
<i>Kans op trillingen</i> : Geen	Geen
<i>Handelingen in onmiddellijke nabijheid</i> : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
<i>Gebruik van het lokaal</i> : Onregelmatig	
<i>Afzondering</i> : Semi-geventileerd	
<i>Concentratie vezels</i> : 1% < C < 50%	
<i>Afwerking vloer</i> : Ruw	
<i>Afwerking wanden-plafond</i> : Ruw	
<i>Aard van de uitvoering</i> : Asbestcement	
<i>Adhesie aan drager</i> : Goed	/ Goed
<i>Aard van het gebruikte asbest</i> : [X] Serpentina [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 37.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 37.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constuctie-eenheid : A
Nr. verdieping : 001
Nr. lokaal : 19
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
<i>Graad van degradatie</i> : Geen	Geen
<i>Bereikbare voorwerpen in buurt</i> : > 1,5m	> 1,5m
<i>Bereikbaarheid</i> : Niet	Gemakkelijk
<i>Kans op trillingen</i> : Geen	Geen
<i>Handelingen in onmiddellijke nabijheid</i> : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
<i>Gebruik van het lokaal</i> : Onregelmatig	
<i>Afzondering</i> : Semi-geventileerd	
<i>Concentratie vezels</i> : 1% < C < 50%	
<i>Afwerking vloer</i> : Ruw	
<i>Afwerking wanden-plafond</i> : Ruw	
<i>Aard van de uitvoering</i> : Asbestcement	
<i>Adhesie aan drager</i> : Goed	/ Goed
<i>Aard van het gebruikte asbest</i> : [X] Serpentina [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 37.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 37.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constuctie-eenheid : A
Nr. verdieping : 001
Nr. lokaal : 20
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
<i>Graad van degradatie</i> : Geen	Geen
<i>Bereikbare voorwerpen in buurt</i> : > 1,5m	> 1,5m
<i>Bereikbaarheid</i> : Gemakkelijk	Gemakkelijk
<i>Kans op trillingen</i> : Geen	Geen
<i>Handelingen in onmiddellijke nabijheid</i> : Zelden	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
<i>Gebruik van het lokaal</i> : Onregelmatig	
<i>Afzondering</i> : Geventileerd	
<i>Concentratie vezels</i> : 1% < C < 50%	
<i>Afwerking vloer</i> : Ruw	
<i>Afwerking wanden-plafond</i> : Ruw	
<i>Aard van de uitvoering</i> : Asbestcement	
<i>Adhesie aan drager</i> : Goed	/ Goed
<i>Aard van het gebruikte asbest</i> : [X] Serpentina [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 15.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 42.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 42.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Asbesttoepassing

Complexnummer : 411195
Constructie-eenheid : A
Nr. verdieping : 001
Nr. lokaal : V02
Volgnummer asbesttoepassing : 1

Beschadiging en kans op beschadiging

N.G.	O.L.
<i>Graad van degradatie</i> : Geen	Geen
<i>Bereikbare voorwerpen in buurt</i> : > 1,5m	> 1,5m
<i>Bereikbaarheid</i> : Niet	Gemakkelijk
<i>Kans op trillingen</i> : Geen	Geen
<i>Handelingen in onmiddellijke nabijheid</i> : Geen	Zelden

Kans op invloeden op de omgeving

N.G. / O.L.	
<i>Gebruik van het lokaal</i> : Onregelmatig	
<i>Afzondering</i> : Semi-geventileerd	
<i>Concentratie vezels</i> : 1% < C < 50%	
<i>Afwerking vloer</i> : Oneffen	
<i>Afwerking wanden-plafond</i> : Oneffen	
<i>Aard van de uitvoering</i> : Asbestcement	
<i>Adhesie aan drager</i> : Goed	/ Goed
<i>Aard van het gebruikte asbest</i> : [X] Serpentina [] Amfibolen	

Voorstel beheersprogramma

Aanbevolen maatregel : Geen
Etikettering : []
Commentaar : Visuele controle volstaat
Index van beschadiging voor de normale gebruiker : 0.00
Index van beschadiging voor de onderhoudslui : 15.00
Index van omgeving voor de normale gebruiker : 27.50
Index van omgeving voor de onderhoudslui : 27.50

Geen specifieke actie



Asbestinventaris : Document B3

Selectiecriteria

Complex

Regionale dienst: 34 : VLAANDEREN REGIO WEST

Complexnummer: 411195

Parameters

actuele gegevens: Ja



Asbestinventaris : Document C

Lijst van lokalen die een toepassing bevatten in de constructie-eenheid

Hoofdcodes bezetter : 10

Naam bezetter : FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

Complexnummer : 411195

Constructie-eenheid : A

Naam complex : SITE VOORMALIGE RIJKSWACHTBRIGADE

Adres : DOKTER JULES PERSYNPLEIN

Nummer : 3

Postcode : 9185

Plaats : WACHTEBEKE

Lokaalomschrijving

Verdieping	Lokaal	Gebruik van het lokaal	Asbest
000	1	Circulatie- en technische ruimte / andere	[X]
000	10	Woonvertrekken / cel	[]
000	11	Woonvertrekken / cel	[]
000	12	Sanitair / andere	[]
000	13	Kantoorruimte / gewoon bureel	[]
000	14	Kantoorruimte / gewoon bureel	[]
000	15	Sanitair / toilet	[]
000	16	Opslagplaatsen / andere	[]
000	17	Garage / garage voor wagens	[]
000	18	Woonvertrekken / woonvertrek	[X]
000	19	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
000	2	Kantoorruimte / gewoon bureel	[]
000	20	Kantoorruimte zonder bezetting / wachtzaal	[]
000	21	Circulatie- en technische ruimte / gang	[]
000	22	Circulatie- en technische ruimte / andere	[]
000	23	Circulatie- en technische ruimte / andere	[]
000	24	Sanitair / toilet	[]
000	25	Opslagplaatsen / andere	[]
000	26	Circulatie- en technische ruimte / andere	[]
000	27	Sanitair / toilet	[]
000	28	Circulatie- en technische ruimte / gang	[]
000	3	Kantoorruimte / gewoon bureel	[]
000	4	Kantoorruimte / gewoon bureel	[]
000	5	Dienstverleningsplaatsen / andere	[]
000	6	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
000	7	Woonvertrekken / woonvertrek	[X]
000	8	Kantoorruimte zonder bezetting / levend archief	[]
000	9	Circulatie- en technische ruimte / stookplaats	[X]
000	V01	Circulatie- en technische ruimte / trap	[]
000	V02	Circulatie- en technische ruimte / trap	[]
001	1	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	10	Woonvertrekken / woonvertrek	[]



Asbestinventaris : Document C

Lijst van lokalen die een toepassing bevatten in de constructie-eenheid

Hoofdcodes bezetter : 10

Naam bezetter : FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

Complexnummer : 411195

Constructie-eenheid : A

Naam complex : SITE VOORMALIGE RIJKSWACHTBRIGADE

Adres : DOKTER JULES PERSYNPLEIN

Nummer : 3

Postcode : 9185

Plaats : WACHTEBEKE

Lokaalomschrijving

Verdieping	Lokaal	Gebruik van het lokaal	Asbest
001	11	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	12	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	13	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	14	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	15	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	16	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	17	Woonvertrekken / woonvertrek	[X]
001	18	Woonvertrekken / woonvertrek	[X]
001	19	Woonvertrekken / woonvertrek	[X]
001	2	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	20	Woonvertrekken / woonvertrek	[X]
001	21	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	22	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	3	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	4	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	5	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	6	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	7	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	8	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	9	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	V01	Woonvertrekken / woonvertrek	[]
001	V02	Woonvertrekken / woonvertrek	[X]



Asbestinventaris : Document C

Selectiecriteria

Complex

Regionale dienst: 34 : VLAANDEREN REGIO WEST

Complexnummer: 411195

Parameters

actuele gegevens: Ja



Asbestinventaris : Document E

Lijst van de lokalen met niet-geïnventariseerde plaatsen

Hoofdcodes bezetter : 10

Naam bezetter : FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

Complexnummer : 411195

Constructie-eenheid : A

Naam complex : SITE VOORMALIGE RIJKSWACHTBRIGADE

Adres : DOKTER JULES PERSYNPLEIN

Nummer : 3

Postcode : 9185

Plaats : WACHTEBEKE

Lokalen / Zones



Asbestinventaris : Document E

Selectiecriteria

Complex

Regionale dienst: 34 : VLAANDEREN REGIO WEST

Complexnummer: 411195

Parameters

actuele gegevens: Ja

**Asbestinventaris : Document F**Lijst van dringendheid

411195 DOKTER JULES PERSYNPLEIN 3 9185 WACHTEBEKE P4 Geen specifieke actie

C.E.	Verdieping	Lokaal	Toepassing asbest	Hoeveelheid	Aanbevolen maatregel	Etikettering aanbevolen	Commentaar	Begin geldigheid
A	000	1	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	20.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29
A	000	18	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	10.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29
A	000	7	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	14.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29
A	000	9	2 ASBESTKOORD	0.00 m	Geen	[]		2002-01-01
A	001	17	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	10.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29
A	001	18	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	4.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29
A	001	19	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	4.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29
A	001	20	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	6.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29
A	001	V02	1 ASBESTCEMENT -GOLFPLAAT EN LEIEN	4.00 m2	Geen	[]	Visuele controle volstaat	1999-01-29



Asbestinventaris : Document F

Selectiecriteria

Complex

Regionale dienst: 34 : VLAANDEREN REGIO WEST

Complexnummer: 411195

Parameters

actuele gegevens: Ja



Asbestinventaris : Document H

Lijst van de weerhouden stalen per laboratorium



Asbestinventaris : Document H

Selectiecriteria

Complex

Regionale dienst: 34 : VLAANDEREN REGIO WEST

Complexnummer: 411195

Parameters

actuele gegevens: Ja